


Posizione foro su gamba  
MFB7311

Estremilamiera calandrata esterna ed inferiore  
MFB7315 e MFB7319



Montare inserti M4  
cilindricinox  
con testa dallato  
non in vista

Estremilamiera calandrata interna  
MFB7316


DISTINTA		
Codice	Descrizione	Quantità
MFB7310	GAMBA SENZA FORO	3
MFB7311	GAMBA CON FORO	1
MFB7314	RIPIANO SUPERIORE	1
MFB7315	LAMIERA CALANDRATA ESTERNA	1
MFB7316	LAMIERA CALANDRATA INTERNA	1
MFB7317	COPERCHIO FLANGIA	1
MFB7318	RIPIANO INFERIORE	1
MFB7319	LAMIERA CALANDRATA INFERIORE	1

Da fornire a corredo:

1 x PCRMFB18

1 x PCRMFB19

8 x MFB7322



Fare attenzione a montare  
tutti gli inserti prima della  
saldatura perché la pistola  
non passa tra i due ripiani

LATIN VISTA

SALDARE GLI ANGOLIE LUCIDARE LE SALDATURE A SPECCHIO DAL LATO IN VISTA

N.B. TUTTI GLI SPIGOLI DEVONO ESSERE SBAVATI.

N.B. SULLA SUPERFICIE NON CI DEVONO ESSERE GRAFFI O SEGNI DI CAVE.

N.B. I LOTTI DI MATERIALE IN ORDINE VERRANNO ACCETTATI SOLO DOPO AVER RICEVUTO CAMPIONI CONFORMI.

ID	DESCRIZIONE MODIFICA	DATA	DISSEGNAZIONE
1	SPOSTATO FORO PER FINECORSA	02/03/07	Tramonti
2	MODIFICATE STAFFE FINECORSA	15/03/07	Tramonti

MATERIALE	AISI 316	SCALA	1:10	Quote senza indicazione di tolleranza
TRATTAMENTO	/	DATA	15/09/2006	grado di precisione medio UNI 5307
SVIL.	00x00 SP. 0/10	<b>TECHIMPEX</b> Via Galvaligi, 17 31058 Susegana (TV) techimpex@techimpex.it		
SUPPORTO MBBQ 73 (ASSIEME LAMIERE)		MODIFICA ( 2 )		
		DISSEGNAZIONE Tramonti		
		COD. PCRMFB01		