



Posizione foro su gamba MFB5011 Estremilamiera calandrata esterna ed inferiore MFB5015 e MFB5019



Montare inserti M4 cilindrici inox con testa dallato non in vista



Estremilamiera calandrata interna MFB5016

Fare attenzione a montare tutti gli inserti prima della saldatura perché la pistola non passa tra i due ripiani

## DISTINTA

Codice	Descrizione	Quantità
MFB5010	GAMBA SENZA FORO	3
MFB5011	GAMBA CON FORO	1
MFB5014	RIPIANO SUPERIORE	1
MFB5015	LAMIERA CALANDRATA ESTERNA	1
MFB5016	LAMIERA CALANDRATA INTERNA	1
MFB5017	COPERCHIO FLANGIA	1
MFB5018	RIPIANO INFERIORE	1
MFB5019	LAMIERA CALANDRATA INFERIORE	1
PCRMFB18	STAFFA FINECORSA	1
PCRMFB19	COPERCHIO FINECORSA	1
MFB5022	CORNICE SCARICO SUPPORTO 50	8
SFC00017	INSERTO INOX M4 CILINDRICO TESTA RIDOTTA	10

Da fornire a corredo:

1 x PCRMFB18

1 x PCRMFB19

8 x MFB5022



LATIN VISTA

SALDARE GLI ANGOLIE LUCIDARE LE SALDATURE A SPECCHIO DAL LATO IN VISTA  
 N.B. TUTTI GLI SPIGOLI DEVONO ESSERE SBAVATI.  
 N.B. SULLA SUPERFICIE NON CI DEVONO ESSERE GRAFFI O SEGNI D'USURA.  
 N.B. I LOTTI DI MATERIALE IN ORDINE VERRANNO ACCETTATI SOLO DOPO AVER RICEVUTO CAMPIONI CONFORMI.

MATERIALE	AISI 316	SCALA	1:10	Quote senza indicazione di tolleranza
TRATTAMENTO	/	DATA	02/03/2007	grado di precisione medio UNI 5307
SVIL.	00x00 SP. 0/10	<b>TECHIMPEX</b> Via Galvaligi, 17 31058 Susegana (TV) techimpex@techimpex.it		
SUPPORTO MBBQ 50 (ASSIEME LAMIERE)		MODIFICA (1)		
		DISEGNATORE <i>Tramonti</i>		
		COD. PCRMFB02		

1	MODIFICATE STAFFE FINECORSA	DESCRIZIONE MODIFICA	15/03/07	DATA	Tramonti	DISEGNATORE
---	-----------------------------	----------------------	----------	------	----------	-------------